Xtreme Shelter

Feuerfestes Schutzzelt für den Fall, dass eine Einsatzkraft vom Feuer eingeschlossen wird.



Ed.20210208

Xtreme Shelter

Feuerfestes Schutzzelt für Situationen, in denen eine Einsatzkraft vom Feuer eingeschlossen wird

Das mehrschichtige Schutzzelt erhöht den Schutzgrad gegenüber Wärmestrahlung und Wärmeleitung. Das Design ermöglicht die Nutzung in der sog. Embryonalstellung zum Schutz der lebenswichtigen Organe und zur Reduzierung von Volumen und Gewicht für ein einfacheres Öffnen und Transportieren.

Zwei Ausführungen erhältlich:



XS 17

Kompatibel mit dem Rucksack Xtreme Pack.





XS 21

Kompatibel mit dem Löschrucksack vft 20 l und den Truenorth Tragsystemen, Fireball, Firefly und Spitfire.





Abmessungen verpackt

Länge 39 cm | Breite 17 cm (**XS 17**)
Länge 32 cm | Breite 21 cm (**XS 21**)

Abmessungen iausgepackt

Länge 120 cm | Breite 60 cm | Höhe 60 cm

Für die Embryonalhaltung

Normen	Verhalten	Stufe
ISO 9151:2018	Flammeneinwirkung.	B1
ISO 6942:2002	Schutz gegen Hitze und Feuer.	C4
ISO 15025:2016	Schutz gegen Flammen.	A1 - A2
ISO 17493:2016	Kontakthitze.	260 ºC PASS

Technische Daten	
Gewicht	1,35 kg.
Abmessungen zusammengefaltet	XS 17 (39 x 17 x 6 cm.) | XS 21 (32 x 21 x 6,5 cm.)
Abmessungen entfaltet	120 x 60 x 60 cm.
Materialien	Aluminium | Faser | Tecstar

1 Ablauffolge

Allgemeine Anweisungen

1 Wählen Sie die größte und freieste Stelle, die möglich ist.
2 Tragen Sie Handschuhe, Helm und möglichst Maske und Nackenschutz.



3 Beseitigen Sie jegliche brennbaren Stoffe vom Boden (wenn Ihnen die Zeit dazu bleibt).



4 Entnehmen Sie das Xtreme Shelter aus seiner Tragetasche.



5 Ziehen Sie an den roten Bändern, um die Verpackung zu öffnen.



6 Schütteln Sie solange, bis sich das Schutzzelt entfaltet hat. Bei Wind ist es sehr hilfreich, das Shelter auf den Boden zu legen, um es zu öffnen.









7 Bedecken Sie sich mit dem Schutzzelt. Legen Sie sich in Embryonalhaltung auf den Bauch. Halten Sie die Füße in die Richtung der Flammen. Breiten Sie die Arme aus, um das Schutzzelt möglichst weit vom Körper drücken zu können, damit sich das Luftvolumen erhöht und Sie so vor der Hitze schützt. Üben Sie Druck mit den Armen, Knien und Füßen aus, um den Stoff gegen den Boden zu drücken. Halten Sie den Kopf und Mund dicht über den Boden.


2 Leistung gegenüber der Strahlungshitze

ZEIT (S)	BRENNSTOFF (ºC)	INNEN (ºC)
0	30	40
100	100	40
200	400	50
300	900	130
400	800	120
500	700	110
600	600	90
700	300	75









Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: **clientes@vallfirest.com** | Tel. +34 938 678 779